

Referencie

Diagnostika a rekonštrukcie nosných konštrukcií (statika)

1. Zaťažovacia skúška mosta D201 a D202 na diaľnici D1 Behárovce – Branisko
2. Diagnostika ložísk na moste D201 na diaľnici D1 Behárovce – Branisko
3. Diagnostika svetelných mostov na zimnom štadióne v Rožňave
4. Diagnostika stožiarov T-mobile, cca 500 stožiarov
5. Diagnostika statických porúch na ČS ESSO Košice
6. Diagnostika a projekt rekonštrukcie mosta č. 061 cez Váh v Púchove na štátnej ceste I/49
7. Diagnostika lávky cez rieku Poprad v Starej Ľubovni
8. Stavebno – technický a statický prieskum objektu Jesenského 27 Košice
9. Expertízny posudok únosnosti obkladových hliníkových plechov opláštenia
10. Expertízny posudok nosného systému strechy zimného štadióna v Prešove
11. Expertízny posudok únosnosti trapézových plechov RAN 153/280-0,88 na rovnomerné a lokálne zaťaženie
12. Expertízny posudok na určenie zvyškovej životnosti ocelových podpier Visutej lanovej dráhy Tatr. Lomnica – Skalnaté Pleso
13. Rekonštrukcia divíznej budovy v Košiciach, meranie napätí a priehybov na nosnej konštrukcii stropu – zosilňovania stropného nosníka
14. Diagnostika a statické posúdenie objektu rozostavanej plavárne vo Vranove nad Topľou
15. Statický posudok podlahovej konštrukcie objektu mäsovýroby Pri Krásnej č.3
16. Tenzometrické meranie dvojklbového oblúku zimného štadióna v Košiciach
17. Expertízny posudok ocelového komína a jeho založenia pre stavbu "Provizórne komíny EVO II"

18. Statický posudok objektu Hlavná 22 v Košiciach
19. Diagnostika a statické posúdenie žeriavovej dráhy v Rušňovom depe Košice
20. Statický posudok ocelevej konštrukcie priestorovej priehradovej strešnej dosky Mestskej haly v Prešove
21. Expertízny posudok dreveného krovu objektu na Zbrojničnej 6 v Košiciach
22. Stavebno - technický a statický prieskum budovy Zimného štadióna v Košiciach
23. Diagnostika nosných ocelových konštrukcií prevádzky aglomerácie v závode Vysoké pece VSŽ Košice
24. Posúdenie a návrh rekonštrukcie žeriavovej dráhy č.7 prevádzky aglomerácie v závode Vysoké pece VSŽ
25. Experimentálne overenie skutočného pôsobenia skladacej haly
26. Diagnostika priehradového priepadu Zalužice -Zemplínska Šírava, Krompachy - Ružín